



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 02/03/2020

Nº. Documento: VCSBC 86214

Local do evento: Rua Luiz Gonzaga, 39 B. Montanhão

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão (ligustrum lucidum), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,40m, estado fitossanitário regular , com raízes danificando o passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percida () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros: no numero 592
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.
(x) Outros:lei 6370/2020
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Odair Ap. Maciel

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Assessor de Direção – SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

