



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 01/06/2020

Nº. Documento:VCSBC 86684

Local do evento: Rua Dr.Amâncio de Carvalho, 304 B. Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie não identificada medindo 8,00 m de alt. X DAP 0,30m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

- ( ) Grau Grave EM ( ) Percida ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem  
( ) Outros:-  
( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P. lei 4661/1998 artigo 60  
( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: ( ) Sim ( x ) Não passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não  
Qual:

**Vistoria técnica:**

Odair AP. Maciel  
Matr- 3932-9  
SU . 302

**Autorizamos a substituição**

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção - SU.3  
Engº Agrônomo

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- \_\_\_\_\_ Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:-**..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos- .....**Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Replântio:-**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-\_.....Quantidade.....

**SU:-** ..../...../.....**Responsável:-**.....**Matr.**.....