



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 29/06/2020

Nº. Documento:VCSBC 86803

Local do evento: Alameda Dona Tereza Cristina, 721 B. Nova Petropolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana, (**Tipuana tipu**) medindo 12,00 m de alt. X DAP 0,50 m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, tronco obstruindo passagem de pedestres devido a inclinação e foi constatado a presença de agentes entomológicos (cupins de solo). Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:-** (regular)

( ) Grau Grave EM ( ) Percida ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:-

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P. lei 4661/1998 artigo 60

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: ( X ) Sim ( ) Não passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

Odair AP. Maciel  
Matr- 3932-9  
SU. 302

**Autorizamos a substituição**

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção - SU.3  
Engº Agrônomo

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção:-** \_\_\_\_\_ Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:-**..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos- .....** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Replanteio:-**..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Espécie(s):-**..... Quantidade.....

**SU:-** ...../...../..... **Responsável:-**..... **Matr.**.....



Alameda Tereza Cristina, 721 B. Nova Petrópolis VCSBC 86803 substituição