



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS  
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoriado em: 01/03/2021

Laudo Técnico:

Documento:- – VCSBC - 86875/2020

Local do evento:- Rua Dr. Washington Luiz , 540 – 552 - Bairro Rudge Ramos

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana , (*Tipuna tipu*), medindo 7,00m, X DAP 0,80m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma está com o caule contaminado e raízes danificando o passeio em grande proporção e alto grau de inclinação . Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

Estado Fitossanitário:- *comprometido*

( X ) Grau Grave EM            (X) Risco de queda

( x ) Outros:- LM . 4661 –art. 60 .

Rede elétrica : ( X ) Sim   ( ) Não - Largura passeio ► ( ) < que 1,60 m.   ( X ) > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano:    ( ) Sim    ( X ) Não

*Vistoria Técnica :*

*Autorizamos a Substituição*

Antonio Martins  
12354-2  
SU. 302

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção-Su.3  
Engº Agrônomo

*Relatório Fotográfico:*

