

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS  
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoriado em: 01/03/2021

**Laudo Técnico:**

**Documento:-** – VCSBC - 87705/2020

**Local do evento:-** Av. Pres. Arthur Bernardes, 690 - Bairro Rudge Ramos

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japonês, (**Ligustrum Japonicum**), medindo 7,00m, X DAP 0,80m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma está com o caule contaminado e raízes danificando o passeio em grande proporção e alto grau de inclinação . Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

**Estado Fitossanitário:-** comprometido

( X ) Grau Grave EM             ( X ) Risco de queda

( x ) Outros:- LM . 4661 –art. 60 .

Rede elétrica :  ( X ) Sim    ( ) Não - Largura passeio ►  ( ) < que 1,60 m.    ( X ) > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano:     ( ) Sim    ( X ) Não

**Vistoria Técnica :**


~~Antonio Martins  
123542  
SU. 302~~

~~Remoção: ...../...../.....~~


~~Replanteio: ...../...../.....~~

~~Espécie: ..... Responsável: .....~~

**Autorizamos a Substituição**

  
Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção-Su.3  
Engº Agrônomo

**Relatório Fotográfico:**



## Campos

Protocolo

87705

6479  
6478  
alt  
subst

Endereço

AV. PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES 690, 09618000, RUDGE RAMOS- SP

Referência

TRAVESSA DA SENADOR VERGUEIRO

Descrição

SOLICITA REMOÇÃO ÁRVORE NA CALÇADA TENDO EM VISTA QUE AS RAÍZES INVADIRAM O PASSEIO PÚBLICO E JÁ ESTÃO INVADINDO A RESIDÊNCIA, PODENDO CAUSAR DANOS A ESTRUTURA DA CASA. PEDE URGÊNCIA.

Categoria

Remoção de árvores causando danos ao passeio/patrimônio

Data de cadastro

19/05/20 11:57

Estado

Em Análise Técnica

Grupo responsável

SU-302 (Seção de Manutenção de Praças de Jardins)

Usuário responsável

Não há um usuário responsável pelo relato.