



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU.302 - DEPARTAMENTO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302saobernardo.sp.gov.br

Vistoriado em:- 17/02/2021

Lauda Técnico

Documento:- VCSBC - 87791/2020

Local do evento:- Rua Alfeu Tavares, 316 - Bairro – Rudge Ramos.

*Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie aroeira salsa(Chinnus Molle) , medindo 5,50 m de alt. X DAP 0,33 ,estado fitossanitário comprometido, porém com o caule apodrecido . Portanto somos favoráveis a **substituição** do espécime.*

Obs:-

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM () Pericida () Risco de queda
() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica: (x) Sim () Não *****passeio ► () < 1,60 m. (x) > 1,60 m.

Vistoria técnica:

Autorizamos a Substituição

James N. de Almeida
Matr- 46101-9
SU . 302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Dietoria - SU.3
Engº Agrônomo

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- _____Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replanteio:-...../...../.....Espécime.....

SU.302:-/...../.....**Responsável:-**.....**Matr**.....

Lauda Fotográfico:

