



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 13/12/2021

Nº. Documento: VCSBC 87996

Local do evento: Rua Brasílio Machado, 574 - Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie arueira salsa (Schinus molle), medindo 7,00m de alt. DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular, porém o espécime foi plantado sem critérios técnicos a menos de 3 metros de bueiro e seu tronco é tortuoso com inclinação. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros: Plantado sem critérios técnicos
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
(x) Outros: tronco tortuoso
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não BUEIRO

Qual: guias rebaixadas

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a remoção

Odair Maciel

Matr. 3239-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....