



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 08/07/2020

Nº. Documento: VCSBC ⁸⁸⁶⁶⁵ ~~82783~~

Local do evento: Rua Joaquim Gomes de Miranda, 194 Bairro Montanhão

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 inga branco (ingá edulis) medindo 6,00m de altura, DAP 0,30m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com grande grau de inclinação na copa, árvore plantada sem critério técnico em talude muito próximo ao muro do imóvel. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem
 () Outros:
 (x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
 (x) Outros: 4661/1998 artigo 60
 () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 () Outros:
 () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 () Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.
 Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
 Interferência Trânsito - Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

27/9/24
OK

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS


Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Só da pra
corta no ma
dul.



Rua: Joaquim Gomes Miranda, 194 - Montanhão