



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 19/10/2020

Nº. Documento: VCSBC 88888

Local do evento: Rua Newton Braga ao lado do nº 6 - Bairro Centro

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie abacateiro (pérsia americana), medindo 7,00m de altura, X DAP 0,40m cada, estado fitossanitário regular, porém encontram-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres, galhos causando transtornos. Portanto somos favoráveis a substituição pois a poda de raízes poderá ocasionar sua queda.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Perecidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Autorizamos a substituição

Odair Ap.Maciél

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3

Mtr.3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

