



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoria em:- 21/10/2020

Documento:- VCSBC 89249

Local do evento:- *Rua Doutor Fausto Ribeiro de Carvalho, 510* – *Bairro Rudge Ramos*

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfareiro do japão, medindo 7,00m, X DAP 0,35m cada, estado fitossanitário comprometido tronco com varias lesões aparentes e danificando passeio em grandes proporções.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

() Grau Grave EM () Percida (X) Risco de queda

() Outros:

(x) Grau Grave: (x) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P. lei 6370/2014

Rede elétrica:- () Sim (x) Não >>>Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Vistoria técnica:

Autorizamos a Substituição

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

Remoção de Árvore:-.....Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replântio de Árvore(s):-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

SU. 302,...../...../.....Resp.....Matr.....

Martins