



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/08/2020

Nº. Documento: VCSBC 89577

Local do evento: Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, 499 - Bairro Ferrazópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 arvores da espécie arueira (cshinus molle) medindo 4,00m de altura, DAP 0,20m, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico, prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 6370/2014

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

Matr: 3932-9