



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 08/09/2020

Nº. Documento: VCSBC 89718

Local do evento: Rua Lagoa dos Patos com Rua Lago do Sapucaia - Bairro Dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 arvores da espécie sibipiruna (caesalpinia peltophoroides) medindo 10,00m de altura, DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido, encontram-se com o tronco apodrecido devido a ação de agentes entomológicos e as raízes danificando passeio publico em grande proporções.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

() Grau Grave EM () Perecidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: (x) Com grandes lesões

(x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes

() Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/1

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes

() Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/1

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim poste - esquina () Não

Interferência Trânsito - Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 39328

Autorizamos a substi

Joabe de Melo da

Engenheiro Agrôn

Assessor De Direçã

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....