



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria técnica:- 02/09/2020

Nº. Documento:- VCSBC – 89779

Local do evento:- Rua Americana, 121 e lado oposto – Bairro Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores 01 da espécie **ipê amarelo** outra da espécie **alfeneiro do Japão (ligustrum lucidum)**, medindo 8,00m de alt. X DAP 0,35 m cada, estado fitossanitário regular, porém econtr-se com as raízes danificando o passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres, Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percida () Risco de queda
() Outros: -
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.


Outros: lei 4370/2014

Rede elétrica: -(x) Sim (x) Não Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Qual:

Vistoria técnica:

Odair Aparecido Maciel
Matr: 3932-9
SU.302

Autorização de substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU 3
Engº Agrônomo

Execução dos serviços.

Remoção :-.....Passado em...../...../.....Executado em:...../...../..... 10/8/2021

Destocador :-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos :-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replanteio:-.....Passado em...../...../.....Executado em...../...../.....
Espécie:-.....

SU . 302...../...../.....Responsável:-.....Matr:-.....

falta o
Alfeneiro



Rua Americana, 121 e lado oposto B. Baeta Neves VCSBC 89779 substituição