



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria técnica:- 02/ 09/2020

Nº. Documento:- VCSBC 89803

Local do evento:- Rua Sergipe, 116 – Bairro Nova Petropolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie **sibipiruna (caesalpinia peltophoroides)**, medindo 9,00m de alt. X DAP 0,45m, estado fitossanitário comprometido devido a ação de agentes entomologicos,o e as raízes danificando o passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres, Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Percida Risco de queda

Outros: - lei 4661/1998 artigo 60

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Rede elétrica: - Sim Não Passeio ► < 1,60 m. > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Aparecido Maciel
Matr. 3932-9
SU. 302

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU-3