



Nº. Documento: IN 2483 / 2017 Cl. 901/2017 Ver. Pastor Zezinho Soares

Local do evento: Rua Luís Pinchiari, 07 - Anchieta

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (Tipuana tipu), medindo 7,00m, X DAP 0,60m, estado fitossanitário Regular, porém com raízes danificando o passeio público de 02 imóveis, portões e piso portanto sugerimos a substituição tendo em vista que a poda das raízes oferecera risco de queda sobre o imóvel e dificultando acessibilidade pela ação de agentes entomológicos e oferece risco de queda. portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (Regular)**

- (x) Grau Grave EM    ( ) Percidas    (x) Risco de queda    ( ) Entrada de garagem  
 ( ) Outros:  
 ( ) Grau Grave:    ( ) Com grandes lesões    ( ) Raízes danificando passeio em G.P.  
 ( ) Outros:  
 ( ) Grau Médio:    ( ) Mediana lesões aparentes    ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
 ( ) Outros:  
 ( ) Grau leve:    ( ) Pequenas Lesões aparentes    ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
 ( ) Outros:

Lado Fiação: ( x ) Sim ( ) Não    Largura passeio: ( x ) Menor que 1,60mts.    ( ) Maior que 1,60mts.  
 Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x )  
 Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

Vistoriado por:

Antonio Martins  
 Matr: 12354-2

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva  
 Engenheiro Agrônomo  
 Assistente de Diretoria

Elaine

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Fotos 1 a 2 – Rua Luis Pinchiari, 07 com Ernesto Soares – Anchieta – Subst. – IN 2483-2017 Pastor Zezinho