



Vistoria em:-21/07/2021

Laudo Técnico:

Documento:-VCSBC- 90126/2020

Local do evento:-Rua Dr. Gabriel Nicolau, 486– Bairro - Rudge Ramos.

Em vistoria ao local informamos tratar-se de (01)árvore de espécie *Ligustrum japonicum* do tipo medindo 7,00m de alt. X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma está com alto grau de contaminação na base do tronco e oferecendo risco iminente de queda. Portanto somos favoráveis a **substituição do espécime**.

Obs:-

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percida (X) Risco de queda

(x) Outros: LM . 4661 – artº 60

Rede elétrica:- (X) Sim () Não passeio ▶ () <1,60m. (X) > 1,60m.

Relatório Fotográfico



Execução dos serviços

Remoção-

Replante:-.....Espécie.....

Vistoria técnica:

Autorizo: substituição

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU. 302
Martins

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Assessor de Direção-SU.3