



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 21/10/2020

Nº. Documento: VCSBC 90349

Local do evento: Av. Maria Servidei Demarchi, 410 - Bairro Demarchi

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie alfeneiro do Japão (*ligustrum lucidum*), medindo 8,00m, X DAP 0,35m, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres e galhos interferindo no trânsito local. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

- Grau Grave EM     Perecidas     Risco de queda     Entrada de garagem
- Outros:
- Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.
- Outros: lei 6370/2014
- Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- Outros:
- Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.  
Interferência Mobiliário Urbano:  Sim     Não  
Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

Vistoria técnica:  
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

~~Autorização a remoção~~

Joabe de Melo da Silva  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor De Direção SU3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Av. Maria Servidei Demarchi, 410 Bairro Demarchi VCSBC 90349