



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/01/2020

Nº. Documento: 90602

Local do evento: Rua João Emílio Fanani, 75 - B. Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie uva japonesa (houzenia dulcis) medindo 8,00m de altura, DAP 0,40m, estado fitossanitário regular. Porém encontram-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
- Outros:
- Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
- Outros: lei 6370/2014
- Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- Outros:
- Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Autorizamos a substituição

Matr: 3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....