



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 13/10/2020

Nº. Documento: VCSBC 90871

Local do evento: Av. Horacio Barioni, 639 e 629 - B. Alves Dias

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 da espécie alfeneiro do Japão (*ligustrum lucidum*), medindo 8,00m de altura, X DAP 0,50m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com suas raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

- Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem  
 Outros:  
 Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.  
 Outros: lei 6370/2014  
 Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
 Outros:  
 Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
 Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim  Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim  Não - Qual ?

Vistoriado por :

**Odair Ap. Maciel**

**Mtr. 3932-9**

**Autorizamos a substituição**

**Joabe de Melo da Silva**

Engenheiro agrônomo

**Assessor de Direção**

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada:** espécie(s):.....Quantidade.....

**Conclusão dos serviços em:**...../...../..... Responsável:.....



Av. Horacio Barioni, 639e 629 Bairro Alves Dias VCSBC 84736 substituição