



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 15/10/2020

Nº. Documento: VCSBC 91211

Local do evento: Av. Londres, 9 - B. Montanhão

**Laudo Técnico:**

Em nova vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), medindo 8,00m de altura, X DAP 0,40m, estado fitossanitário regular porém econtra-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções e tronco obstruindo passagem de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros:

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( x ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Autorizamos a substituição

**Odair Ap.Maciél**

**Joabe de Melo da Silva**  
Engenheiro agrônomo  
**Assessor de Direção**

**Mtr.3932-9**

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada:** espécie(s):.....Quantidade.....

**Conclusão dos serviços em:**...../...../.....Responsável:.....