



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 28/08/2023

Nº. Documento: VCSBC 91470

Local do evento: Rua José Antonio da Silva, 205 - Bairro Dos Casa

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 6,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres (passeio levantado risco de acidentes com pedestres).

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

Grau Grave EM     Perecidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: Lei 6370/2014

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim     Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

**Vistoria técnica:**

**Odair Ap. Maciel**

**Autorizamos a substituição**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**  
**Assessor de Direção – SU.3**

Matr: 3932-9  
Engenheiro Agrônomo

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destacador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....