



Vistoria em:- 30/06/2021

**Laudo Técnico:**

Documento:- VCSBC. 92420/2021

Local do evento:- Rua Altino Arantes, 95 - Bairro – Anchieta.

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie figueira, (**Ficus Spp**), medindo 6,00 m, x DAP 0,70 m, estado fitossanitário comprometido, com a base do tronco podre e raízes danificando o passeio publico em grande proporção . Portanto somos favoráveis a substituição **do espécime conf. Lm 6370/2014** .

Estado Fitossanitário:- (**pessímo**)

( **X** ) Grau Grave EM ( ) Risco de queda

( **x** ) Outros:- LM . 4661 –art. 60 .

Rede elétrica : ( **x** ) Sim ( ) Não

Largura passeio ► ( ) < 1,60 m. ( **x** ) > 1,60 m.

**Relatório Fotográfico**



Fotos: 1 a 2 – Rua Altino Arantes 95– Bairro Anchieta - VCSBC.92420 - 2021 – Subst.Grave Em.

**PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Replântio :-...../...../.....Espécie:-.....

**Vistoria técnica :**

Antonio Martins  
12354-2  
SU.302

**Autorizado: substituição**

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3  
Engº Agrônomo