



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 03/12/2020

Nº. Documento: VCSBC 92526

Local do evento: Rua Filadélfia, 4 - B. Alves Dias

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê, medindo 7,00m de altura, DAP 0,30m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 4661/1998 artigo 60

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim     Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

**Vistoria técnica:**

**Odair Ap. Maciel**

**Autorizamos a substituição**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**  
**Assessor de Direção – SU.3**

Matr: 3932-9