



Data da Vistoria:- 28/07/2021

Documento:- VCSBC. 92460/2021

Local do evento:- Rua Rua Raposo Tavares, 70 fundos da Rua Cândido Portinari,
85 – Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (**Tipuana Tipu**), medindo 8,50 m de alt. X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma está com raízes danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime, tendo em vista que o passeio público não tem largura técnica para replantio.

Obs:-

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Frente garage

Rede elétrica:- (X) Sim () Não <<>>Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

Relatório Fotográfico



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção :...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replantio :-/...../..... Espécime:

Laudo Técnico

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU .302

Autorizo: remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

Martins. 2807/2021

