



Vistoria técnica:-24/01/2024

Documento:MO.001738/2024-11– Interessado:“ARY JOSÉ DE OLIVEIRA - Ver”

Local do evento: Rua Belém, 132 -140-BairroPauliceia

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02(dois) espécimesarbóreosda família tipuana,(Tipuanatipu)medindo aproximadamente 8,50m, X CAP 0,90m, estado fitossanitário comprometido, porém com a base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos, raízes danificando o muro do imóvel e passeioem grande proporção, galhos na rede primáriaoferecendo risco a integridade física dos moradores do imóvel. Portanto somos favoráveis a remoção dosespécimes , tendo em vista que o passeio público não tem largura técnica para replantio.

\*\*\*\*\*OFICIAR A Enel

X)Grau Grave EM (X) Risco de queda

de elétrica : ( x) Sim ( ) Não- Largura passeio ► ( X ) < 1,60m. ( ) > 1,60m.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:...../...../.....

Replanteio:...../...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica

Assessor de Diretoria- SU.3

Antônio Martins  
12354-2  
SU.302

Joabe de Melo da Silva  
Matr. 42825-5  
Engº Agrônomo  
M>A@