



Vistoria técnica 22/07/2024

Documento: MO 002180/2024-99

Local do evento: Rua Itú, 460 **Bairro:** Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores exóticas da espécie *Tipuana (Tipuana tipu)*, medindo 6,0 m, X DAP 0,40 m e 8,0m X DAP 0,70m, com estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, suas raízes expostas danificando o passeio e em contato com a fiação elétrica. Portanto, somos favoráveis à substituição dos espécimes.


(X) Grau Grave EM () Risco de queda

() Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica: (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Avaliação técnica :

Autorizado: substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3