



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 18/03/2025

Nº. Documento: MO 003884/2025-00

Local do evento :Rua Neuchatel 366, – Bairro Taboão

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Tipuana(Tipuana tipu) medindo 0 15, metros de altura DAP 0,80cm metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando o passeio público em grandes proporções, somos favorável a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei

0/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Adão Grigório

Matr:23372

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção