



Vistoria técnica: 05/02/2024

Documento: MO.004199/2024-22 – Interessado: “SU-01- DIVISÃO DE DEFESA CIVIL”

Local do evento: Rua Ministro Osvaldo Aranha , 472 – 480 -Bairro Rudge Ramos .

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores sendo uma (01)da família tipuana (**Tipuana tipu**) e (01) da família ligustrum(**Ligustrum japonicum**)medindo aproximadamente 8,50m, X CAP1,00 m, estado fitossanitário comprometido , porém com raízes danificando o passeio , canalização de águas pluviais e dificultando a passagem de pedestres no local, oferecendo risco a integridade física da municipalidade . Portanto somos favoráveis as substituições dos espécimes .


OBS : Oficiar a Enel

(x) Grau Grave EM (X) Risco de queda

Esclarecemos que não localizamos o numeral 488 na referida rua

Rede de Energia primaria: (X) Sim () Não <. Largura passeio ► (x) < que 1,60m< (x) > que 1,60m

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:...../...../.....

Avaliação técnica :

Chefe de seção

Antônio Martins
Matr. 12354-2
SU 302

Joabe de Melo da Silva
Matr. 42825-5
Engº Agrônomo