



Vistoria técnica: 07/02/2024

Documento: MO.004206/2024-00 – **Interessado:** “ SU-01-DIVISÃO DE DEFESA CIVIL ”

Local do evento: Rua Guimarães Rosa, 450 Jd. Continental - Bairro Cooperativa

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local, informamos tratar se de (02) dois espécimes arbóreos, sendo um da família carvalho ( **Carvalho spp** ), medindo aproximadamente 9,00 m de altura X CAP 0,90 m , e um da família quaresmeira ( **Tibouchina granulosa**) medindo aproximadamente 5,50 m de alt. X CAP 0,80 m, estado fitossanitário comprometido , porém as mesmas estão com alto grau de contaminação no caule causado pela ação de agentes entomológicos, vindo a causar queda de galhos devido os temporais oferecendo risco a integridade física dos moradores do local. Portanto somos favoráveis substituição dos espécimes conforme Lei municipal 4974/2001 – projeto de Lei nº 49/2001.

( x ) **Grau Grave EM** > Rede elétrica:- ( X ) Sim ( ) Não passeio ► ( ) < 1,60 m. ( X ) > 2,00 m.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Assessor de Diretoria – SU - 3

Antônio Martins  
Matr.12354-2  
SU – 302

Joabe de Melo da Silva  
Matr.42825-5  
Engº Agrônomo

