



Nova vistoria técnica:-05/08/2022

Documento: MO.004376/2022-55- Defesa Civil - Solicitante: “Marcos V.A. Cayres”

Local do evento: Rua Tarcisio Miranda, 05 - 06 - Sen. – Bairro Planalto

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie **figueira** ,(**Figueira SPP**)medindo 9,00m de alt. X DAP 0,50m, estado fitossanitário regular, localizada em área de próprio municipal, plantadas em floreiras sobre a pavimentação. Portanto somos favoráveis a **remoção dos espécimes, tendo em vista que não há espaço par podar raízes.**

***Obs:-Já executaram a poda de rebaixamento da copa**

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM

Rede elétrica: -(x) Sim () NãoPasseio ► () < 1,60m. () > 1,60m.

Relatório fotográfico



Execução dos serviços.

Remoção :...../...../.....

Avaliação técnica:

Autorizo:- Remoção

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU. 302

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Asserssor de Direção – SU.3