



Vistoria técnica- 21/03/2024

Documento: MO.005666/2024-00 Interessado: "SU-01 Divisão de Defesa Civil"

Local do evento: Rua Lírio Dos Vales (muro da escola) Bairro: Jd. Monte Sião

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Ficus (**Ficus benjamina**), medindo 10,0 m, X CAP 0,40 m, e 10,0 X CAP 0,70 m, estado fitossanitário regular, porém, suas raízes em grande proporção, estão danificando o passeio público e muro da escola, além da calçada não possuir espaço adequado, obrigando os transeuntes a desviar pelo meio da rua. Portanto somos favoráveis à remoção dos espécimes.

() Grau Grave EM () Risco de queda

() Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica : () Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Replântio:-...../...../..... Espécime -.....

Avaliação técnica :

Igor Ramos
Matr. 46097-4
SU.302

Autorizado: remoção

Joabe de Melo as Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo