



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 15/02/2024

Nº. Documento: MO.006688/2024-88 SU. 302

Local do evento: Rua Oswaldo Russi, 127 - Chacara Inglesa - B. Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (Tipuana tipu), medindo 6,00 metros de altura DAP 0,40 metros, estado fitossanitário comprometido encontra-se com lesões aparentes, as raízes danificando passeio publico em grandes proporções e com grande grau de inclinação (risco de queda) Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros: Lei 4974/2001

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não - Qual ? Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não - Qual ?

Autorizamos a substituição.

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

