



SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SU
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL - SU 01
R. José Erdeg, 10 – CEP 09632-100 - Rudge Ramos - SBC
Tel. 2630-7000
defesacivil@saobernardo.sp.gov.br



Determinação para Supressão de Árvore(s) em Caráter Emergencial

Considerando a existência de risco alto e iminente de acidente envolvendo exemplares de porte arbóreo, identificado através de vistoria técnica, conforme Ocorrência nº. 252/2025, e com intuito de garantir a segurança e integridade dos munícipes envolvidos, fica **AUTORIZADO e DETERMINADO**, pela Defesa Civil, em caráter emergencial, conforme Art. 27º do Decreto Municipal nº 20.463/2018,

A (supressão) **4 (quatro)** árvore(s),

localizada(s) no endereço: Rua Dr Francisco Anisio Silva Prado 132 EMEB Anisio Teixeira
coordenadas GPS abaixo: -23.6586957,-46.600623

• Situação da(s) árvore(s) em questão, e causa(s) correspondente(s) :

No passeio público, arvore com risco de queda devido, inclinação e raízes expostas, sinais de apodrecimento e contaminado por pragas, arvore de grande porte

São Bernardo do Campo, 10 de fevereiro de 2025

Emitido por:

NOME:

Leandro R. Ferreira
RE 33537-1

MATR.:

Leandro R. Ferreira
RE 33537-1

Recebido por:

NOME: _____

MATR.: _____

--- X X X ---



Determinação para Supressão de Árvore(s) em Caráter Emergencial

Considerando a existência de risco alto e iminente de acidente envolvendo exemplares de porte arbóreo, identificado através de vistoria técnica, conforme Ocorrência nº. 252/2025, e com intuito de garantir a segurança e integridade dos munícipes envolvidos, fica **AUTORIZADO e DETERMINADO**, pela Defesa Civil, **em caráter emergencial**, conforme Art. 27º do Decreto Municipal nº 20.463/2018,


A (supressão) **7 (sete)** árvore(s),

localizada(s) no endereço: Rua Dr Francisco Anísio Silva Prado 132 EMEB Anísio Teixeira
coordenadas GPS abaixo: -23.6586957,-46.600623

- Situação da(s) árvore(s) em questão, e causa(s) correspondente(s) :

Na parte interna da EMEB, Árvore em crista de talude com risco de queda devido , inclinação e raízes expostas, sinais de apodrecimento e contaminado por pragas.

São Bernardo do Campo, 10 de fevereiro de 2025

Emitido por: NOME:  MATR.: **Leandro R. Ferreira**
RE 33537-1

Recebido por: NOME: _____ MATR.: _____

--- X X X ---