



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 13/08/2024

Nº. Documento: MO 007924/2024-55

Local do evento: Rua Oséas de Paula Campos, 85 – Campo do Madureira - B. Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 2 árvores da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum lucidum*) medindo 10,0m de alt. X DAP 0,70m, com estado fitossanitário regular porém encontra-se com as raízes danificando passeio público e a residência do morador em frente. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

Grau Grave EM       Percidas       Risco de queda       Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:       Com grandes lesões       Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:       Mediana lesões aparentes       Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:       Pequenas Lesões aparentes       Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não      Largura passeio:  Menor que 1,60mts.       Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim       Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim       Não -



Vistoria técnica:

Autorizamos substituição

Joabe de Melo da Silva  
Engº Agrônomo Engenheiro Agrônomo  
Assessor De Direção SU.3