



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 24/07/2025

Documento: MO.009182/2025-77

Local do evento: Rua Giacinto Tognato, 2400 (EMEB Odette Edith Périgo De Lima)- Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Árvore da espécie Alfeneiro-Do-Japão (*Ligustrum Lucidum*), medindo aproximadamente 6,0m X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido, raízes danificando o passeio público, além de está com todo seu tronco podre e com furos devido a ação de agentes entomológicos, localizada na entrada da escola, oferecendo risco para os transeuntes. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

(x) Grau Grave (x) Danificando passeio (x) Risco de queda

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica:() Sim (x) Não - Passeio▶ () < que 1,60 m(x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ()Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Eder Gomes
Matrícula: 56387-7
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins