



Vistoria técnica 26/02/2025

Documento: MO 009425/2025-11

Local do evento: rua liberdade – Bairro baeta neves

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores, sendo a espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 13,0m X DAP 0,70m estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda ( x ) oca

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Deivid sales  
49681-4

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo