



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 12/08/2025

Documento: MO.010276/2025-55

Local do evento: Rua Joaquim Gomes Miranda, 86 – Bairro Montanhão

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 da espécie Salgueiro-chorão (*Schinus molle*) medindo 06,0m X DAP 0,60cm. estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio pois suas raízes estão danificando o passeio e rachando o muro do imóvel e com grande grau de inclinação para o lado do imóvel. Portanto somos favoráveis a Remoção dos espécimes.

(x) Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda (x) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998. () Boca de Bueiro (x) Poste de energia

Rede elétrica: (x) Sim Enel (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins