



Vistoria técnica 22/07/2024

Documento: MO.011360/2024-22

Local do evento: Rua Itú, 255 **Bairro: Baeta Neves**

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores exóticas da espécie **Tipuana (Tipuana tipu)**, medindo 14,0 m, X DAP 1,00 m, com estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão expostas danificando o passeio e a boca-de-lobo, em contato com a fiação elétrica. Portanto, somos favoráveis à remoção de um espécime substituição dos dois espécimes.

(X) Grau Grave EM ( ) Risco de queda

( ) Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica: (X) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (X) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**Avaliação técnica :**

**Autorizado: 1 remoção e 2 substituição**

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3