



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 22/07/2024

Nº. Documento: MO 013495/2024-22

Local do evento: Rua Wilson de Souza Pinheiro, 148 – Bairro dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Figueira (Ficus Benjamina), medindo 9,00m X DAP 0,60m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas danificando o passeio e comprometendo um poste de energia. Portando somos favoráveis a remoção.

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 4974/2001

Grau Médio: Medias lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14


Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Relatório Fotográfico



Vistoria técnica:

Autorizamos a remoção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

