



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 25/04/2025

Documento: MO.014607/2025-00

Local do evento: Avenida Getúlio Vargas 47– **Bairro** Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie *Ficus (Ficus benjamina)* medindo 10,0m X DAP 0,85cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

() Grau Grave (X) Danificando passeio () Risco de queda (x) podre seca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: () Sim (x) Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins