



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Reavaliado em 09/05/2025

**Documento: SB 15572/2014-58**

**Local do evento: Cemitério vila Euclides – Centro – Qd. 28 Sepulturas 1891 árvore 302**

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna ( Caesalpinia pluviosa), medindo 9,00m de alt, X DAP 0,90m, estado fitossanitário comprometido, contaminada pela ação de agentes entomológicos. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

( x ) Grau Grave EM ( ) Danificando passeio ( ) Risco de queda

( ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : ( ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



aliação técnica :

Autorizado: Substituição

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins