

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302



Vistoria em: 07/12/2022

Nº. Documento: MO.015933/2021-11

Local do evento: Rua Vereador Laerte Francisco Pinchiari, 31 - B. Alves Dias

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores sendo: 01 da espécie Espatódia (*Spathódia companulata*), medindo 9,00 metros de altura DAP 0,40 metros, estado fitossanitário comprometido devido ação de agentes entomológicos, 01 da espécie Amoreira (*Morus Nygra*), medindo 5,00 metros de altura DAP 0,20 metros, estado fitossanitário regular porém atrapalhando a passagem de veículos. Portanto somos Favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular 1 – comprometido 1)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros:
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros:
 Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:
 Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Matiel

Matr. 3732-9

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Jardim



