



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 24/04/2025

Documento: MO.016036/2025-77

Local do evento: Avenida Getúlio Vargas 583– Bairro Baeta Neves

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore não identificado (tronco) medindo 2,0m X DAP 0,15cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio, perto de bueiro e poste de energia. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

() Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda (x) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: remoção

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins