



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 24/04/2025

Documento: MO.016050/2025-77

Local do evento: Avenida Senador Ricardo Batista 251– **Bairro** Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo 01 espécie Tipuana (Tipuana Tipu) medindo 12,0m X DAP 0,50m e 01 espécie Alfeneiro (LIGUSTRUM LUCIDUM) medindo 07m X DAP 0,50cm estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

(x) Grau Grave (x) Danificando passeio (x) Risco de queda (x) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins