



Vistoria técnica:- 04/04/2024

Documento: MO.016319/2024-55 - Interessado -“ MAURICIO CARDOZO-ver ”

Local do evento: Rua Noel Rosa, 94 - Jardim Orlandina- Bairro Rudge Ramos

**Lauda Técnico:**

Informamos tratar-se de 01 ( um ) indivíduo arbóreo, da família caesalpinia (**Caesalpinia pluviosa** ) medindo aproximadamente 10,50 m de altura X CAP 1,20 m , com estado fitossanitário comprometido, porém o mesmo encontra-se com lesões no caule, galhos sobre o imóvel oferecendo risco à integridade física dos moradores e usuários que tem que transitar pela rua . Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

( X ) Grave EM ► **Risco iminente de queda**

► Rede elétrica:- ( X ) Sim ( x ) Não </> Passeio ► ( ) < que 1,60 m. ( X ) > que 1,60 m.

► Oficiar a Enel

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../...../.....

Replanteio: ...../...../..... Espécie:.....

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ASSESSOR DE DIRETORIA – SU .3

Antônio Martins

Matr. 12354-2

SU-302

Joabe de Melo da Silva

Matr. 42825-5

Engº Agrônomo