



Vistoria técnica- 11/03/2024

Documento: MO.016535/2024-55 **Interessado:** SU-302 Seção de Manutenção de Parques e Jardins

**Local do evento:** Avenida da Praia c/ Avenida Amazonas (Deck) **Bairro:** Rio Grande

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Falsa Seringueira (**Ficus elastica**), medindo 9,0 m, X CAP 3,0 m, suas raízes em grandes proporções estão expostas, danificando o passeio público e a passagem de pedestres. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime e **poda de 01 árvore da espécie Tipuana** na mesma via, próximo ao local (Av. da Praia, 270).

( ) Grau Grave EM ( ) Risco de queda

( ) Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

**Rede elétrica :** ( ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

**Interferência Mobiliário Urbano:** ( ) Sim ( ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção:**-...../...../.....

**Replanteio:**-...../...../..... **Espécime** -.....

**Avaliação técnica :**

Igor Ramos  
Matr. 46097-4  
SU.302

**Autorizado: remoção**

Joabe de Melo as Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo