



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 23/04/2025

Documento: MO 016636/2025-55

Local do evento: Rua Maria Alves Lorenzoni, 52 – Bairro Rudge Ramos

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie, Mangueira (Mangifera indica) medindo 10,0m X DAP 0,60 cm, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

( ) Grau Grave EM (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda

( ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : ( ) Sim (x) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins