



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 22/04/2025

Documento: MO.016681/2025-00

Local do evento: Rua Sofia D Ângelo Caputo 121 – Bairro Rio Grande

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 3 arvores 01 árvore da espécie pata de vaca (*Bauhinia forficata*) medindo 10,0m X DAP 0,60m, 01 ipê rosa (*Handroanthus heptaphyllus*) medindo 06m X DAP 0,15cm 01 Mangueira (*Mangifera indica*) medindo 10m X DAP 0,40cm estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

() Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda (x) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998 (x) poste de energia

Rede elétrica: () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins