



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 05/05/2025

**Documento: MO 017891/2025-44**

**Local do evento: Rua João Batista de Azevedo Marques, 269 ao 271 c/ Rua Joracy Camargo Bairro Alvinópolis**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos trata-se de 02 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (*Legustrum Lucidum*) medindo 08m X DAP 0,45 cm, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.  
( ) Grau Grave EM (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda  
(x) LM 4661 –art. 60 -1998  
Rede elétrica: (x) Sim (x) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (x) > que 1,60 m  
Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Substituição**

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins