



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 03/07/2025

Documento: MO.017959/2025-99

Local do evento: Avenida Dr° Carlos de Campos,05 (EMEB OLAVO BILAC) – Bairro: Rudge Ramos

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Falsa Seringueira (Ficus elastica) medindo 10,0m X DAP 1,70m, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio público, está interferindo no pátio do colégio perto do refeitório pois ao fazer a poda dos galhos tomar cuidado com o toldo. portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

(x) Grau Grave (X) Danificando passeio (x) Risco de queda (x) podre

( ) LM 4661 –art. 60 -1998 ( ) Poste no Local

Rede elétrica: ( ) Sim (x) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins